

〇〇建設株式会社 御中

アスベスト分析結果報告書

件名

鍛冶町147ビル解体工事

東京都千代田区鍛冶町147

令和〇〇年〇〇月〇〇日

株式会社 トライフォースコーポレーション

〒103-0027 東京都千代田区鍛冶町1-4-7

第二彦田ビル 3 F

TEL : 03-6206-8595

FAX : 03-3252-2313

WESTERN ANALYTICAL LABORATORY, Inc.

ISO/IEC 17025:2005



報 告 書
Laboratory Test Report



Date :

貴社より委託を受けた分析測定は、測定結果に記載の通りであることを報告いたします。

採取日 Sample Date	令和〇〇年〇〇月〇〇日	採取者 Sampler	神田 〇〇
報告書番号 Report Number	150-000	分析者 Analyst	Mike Maladzhikyan
プロジェクト情報 Project Reference	〇〇ビル解体工事 東京都千代田区□□ 〇〇KEN/001		
分析項 Target Analysis	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト Asbestiform (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Tremolite, Actinolite, Anthophyllite)		
分析方法 Methodology	偏光顕微鏡による石綿分析 (JIS A 1481-1, 4)		

定性・定量分析 Qualitative & Quantitative Analysis Results

試料採取場所 Sample Location	EV機械室A 梁、天井 耐火被覆材	顕微鏡写真
		非アスベスト Non-Asbestos Fibers
		不検出
試料識別番号 Sample ID No.	1	
クリソタイル(%) Chrysotile	不検出	
アモサイト(%) Amosite	不検出	
クロシドライト(%) Crocidolite	80.0%	
トレモライト(%) Tremolite	不検出	
アクチノライト(%) Actinolite	不検出	
アンソフィライト(%) Anthophyllite	不検出	
備考	(%) : 石綿物質が検出された場合の重量比率	

所属分析機関 : (株)トライフォースコーポレーション
住所 : 東京都千代田区鍛冶町1-4-7 第二彦田ビル3F
電話 : TEL : 03-6206-8595 FAX : 03-3252-2313
責任者 : 代表取締役 伊勢 常明
分析調査資格者 : 所長 Mike Maladzhikyan
講習実施機関 : 日本作業環境測定協会
分析会社名 : Western Analytical Laboratory
認定機関 : National Institute of Standards & Technology
認定 : ISO/IEC 17025:2005 : NVLAP #200037



Mike Maladzhikyan, Laboratory Director



報 告 書
Laboratory Test Report



Date :


貴社より委託を受けた分析測定は、測定結果に記載の通りであることを報告いたします。

採取日 Sample Date	令和〇〇年〇〇月〇〇日	採取者 Sampler	神田 〇〇
報告書番号 Report Number	150-000	分析者 Analyst	Mike Maladzhikyan
プロジェクト情報 Project Reference	〇〇ビル解体工事 東京都千代田区□□ 〇〇KEN/001		
分析項目 Target Analysis	クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト Asbestiform (Chrysotile, Amosite, Crocidolite, Tremolite, Actinolite, Anthophyllite)		
分析方法 Methodology	偏光顕微鏡による石綿分析 (JIS A 1481-1, 4)		

定性・定量分析 Qualitative & Quantitative Analysis Results			
試料採取場所 Sample Location	1F 外壁		顕微鏡写真
	外壁塗材	下地材	非アスベスト Non-Asbestos Fibers
試料識別番号 Sample ID No.	3	3A	不検出
クリソタイル(%) Chrysotile	不検出	3.0%	
アモサイト(%) Amosite	不検出	不検出	
クロシドライト(%) Crocidolite	不検出	不検出	非アスベスト Non-Asbestos Fibers Cellulose 20% Glass Wool 3%
トレモライト(%) Tremolite	不検出	不検出	
アクチノライト(%) Actinolite	不検出	不検出	
アンソフィライト(%) Anthophyllite	不検出	不検出	
備考	(%) : 石綿物質が検出された場合の重量比率		

所属分析機関 : (株)トライフォースコーポレーション
住所 : 東京都千代田区鍛冶町1-4-7 第二彦田ビル3F
電話 : TEL : 03-6206-8595 FAX : 03-3252-2313
責任者 : 代表取締役 伊勢 常明
分析調査資格者 : 所長 Mike Maladzhikyan
講習実施機関 : 日本作業環境測定協会
分析会社名 : Western Analytical Laboratory
認定機関 : National Institute of Standards & Technology
認定 : ISO/IEC 17025:2005 : NVLAP #200037




Mike Maladzhikyan, Laboratory Director

アスベスト イメージ



クリソタイル		アモサイト		アンソフィライト
天井セメント板	大平板	配管保温材	天井ボード	サンプル検出例無
クロシドライト		トレモライト		アクチノライト
外装成型版	吹付材	吹付材	配管保温材	保温材検出例1件

ノンアスベスト イメージ

ファイバークラス Fiberglass	グラスウール Glass Wool	セルロース Cellulose	合成繊維 Synthetics	珪灰石 Wollastonite
長尺シート	天井PB	ケイカル板	配管保温材	Pタイル
ガラス繊維と不飽和ポリエステルを合わせた強化プラスチック。	ガラス原料を高温で溶解し、硝子綿状に繊維化したもの。	植物細胞の細胞壁及び繊維の主成分の炭水化物。綿の主成分で、繊維素。	合成繊維、化繊、有機低分子を重合させてつくった高分子を原料とする化学繊維。	珪灰石で陶磁器等のセラミック原料として利用され、石綿代替として幅広く使用。
ケブラー繊維 Kevlar fibers	スラグウール Slag Wool	木部繊維 Wood Fiber	パーライト Perlite	バーミキュライト Vermiculite
配管用接続パッキン	断熱材	ベニヤ板	パーライト吹付	ひる石吹付
非常に軽量で、高張力が高く、熱伝導率の低い最も高度な合成有機繊維。	スラグから製造される非晶質のケイ酸塩であり、粉塵を防止するため結合剤や油を含むことがある。	木質繊維 高性能グラスウールなどと同等の断熱性を有する。	火山岩として産出されるパーライト原石や珪藻土等を高温で熱処理してできる人工発泡体。	バーミキュライトは、苦土蛭石を原料とし、土壌改良用の土や、建設資材として使用される。